

СОГЛАСОВАНО

Председатель Тульской  
региональной организации  
«Всероссийское общество  
инвалидов» (ТРО ВОИ)

А.Ф. Новикова  
"03" Сентября 2018 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ ЦО № 17  
имени Героя Советского  
Союза Ивана Павловича  
Потехина

Кузнецов В.С.  
2018 г.



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 02**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МБОУ ЦО № 17 (учебный корпус № 2)
- 1.2. Адрес объекта 300021, г. Тула, ул. Metallургов, 80-б
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание 2 этажей, 1051 кв. м
  - часть здания ----- этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), ----- кв. м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5712 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1968, последнего капитального ремонта 1998 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2018 г, капитального 2028 г.*

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 17 имени Героя Советского Союза Ивана Павловича Потехина», МБОУ ЦО № 17, (учебный корпус № 2)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 300021, г. г. Тула, ул. Metallургов, д.80-б
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 17 имени Героя Советского Союза Ивана Павловича Потехина»,
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 300021, г. Тула, ул. Кутузова, д. 94

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование

2.2 Виды оказываемых услуг: дошкольное образование

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 138 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

## 3. Состояние доступности объекта

### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) ост. «Быткомбинат», автобус № 65, 4, 62,64,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: есть

### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 500 м

3.2.2 время движения (пешком) :10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; регулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (бордюрный камень не оборудован съездом)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ

	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе, для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И(К,О,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И(О,Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(О,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(О,Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(О,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВДН
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И(О,Г,У)

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (О,Г,У)

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт

6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт Письмо в администрацию МО
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2018-2025 гг

в рамках исполнения: плановых мероприятий  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДПВ

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):  
Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, дата: zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) № 02 от «30» августа 2018 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта 02 от «15» августа 2018 г.

3. Решения Комиссии по обследованию и паспортизации объекта от «30» августа 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ



Директор МБОУ ЦО № 17  
имени Героя Советского Союза  
Ивана Павловича Потехина  
Кузнецов В.С.  
«  »    /    20   г.

## АНКЕТА

### (информация об объекте социальной инфраструктуры) К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 02

«30» августа 2018 г

#### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. 1.1. Наименование (вид) объекта: МБОУ ЦО № 17 (учебный корпус № 2)
- 1.2. Адрес объекта 300021, г. Тула, ул. Metallургов, 80-б
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание   2   этажей, 1051 кв. м
  - часть здания ----- этажей (или на        этаже), ----- кв. м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5712 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1968, последнего капитального ремонта 1998г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018г, капитального 2028г.

#### Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 17 имени Героя Советского Союза Ивана Павловича Потехина» (учебный корпус № 2)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 300021, г. г. Тула, ул. Metallургов, д.80-б
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 17 имени Героя Советского Союза Ивана Павловича Потехина»,
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 300021, г. Тула, ул. Кутузова, д. 94

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

образование

2.2 Виды оказываемых услуг: дошкольное образование

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 138 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

## 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

ост. «Быткомбинат», автобус № 65, 4, 62,64,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: есть

### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 500 м

3.2.2 время движения (пешком) :10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; регулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (бордюрный камень не оборудован съездом)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) \* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ

3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано \_\_\_\_\_ Ковалёва С.Н., зам.директора по АХР**

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



**УТВЕРЖДАЮ**

Директор МБОУ ЦО № 17  
имени Героя Советского Союза  
Ивана Павловича Потехина

Кузнецов В.С.

» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 02**

**ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ**

Наименование территориального  
образования субъекта Российской  
Федерации

«15» августа 2018 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МБОУ ЦО № 17 (учебный корпус № 2)
- 1.2. Адрес объекта 300021, г. Тула, ул. Metallургов, 80-б
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание 2 этажей, 1051 кв. м
  - часть здания ----- этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), ----- кв. м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5712 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1968, последнего капитального ремонта 1998г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018г, капитального 2028г.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) МБОУ ЦО № 17, учебный корпус № 2.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 300021, г. Тула, ул. Metallургов, д.80-б

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация: дошкольное образование.

**3. Состояние доступности объекта**

- 3.1. **Путь следования к объекту пассажирским транспортом**  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
ост. «Быткомбинат», автобус № 65, 4, 62, 64.  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: есть
- 3.2. **Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**
  - 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м
  - 3.2.2 время движения (пешком) 10 мин.
  - 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
  - 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; есть



3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (бордюрный камень не оборудован съездом).

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И(К,О,Г,У)		10,11,7 0
2	Вход (входы) в здание	ДП-И(О,Г,У)		8,9,12
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(О,Г,У)		1- 3,5,6,9,1 2,26,478 4,8790,9 2,93,99, 113-116
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(О,Г,У)		11,13,16 ,18,19,2 0- 22,26,27 ,29,30,3 335- 41,44,45 ,54,55-

				58,60- 65,76- 78,83,84 ,86,88,8 9,90,101 ,102,104 ,105,106 ,111,116
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(О,Г,У)		50,51,68 ,70,71,8 1,94-96
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВДН		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И(О,Г,У)		

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (О.Г.У)

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2018-2025 гг.

в рамках исполнения: плановых мероприятий

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДПВ

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДПВ

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии

*(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)*

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать*)

в сфере проектирования и строительства, архитектуры

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов;

4.4.6. другое.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: [zhit-vmeste.ru](http://zhit-vmeste.ru)

*(наименование сайта, портала)*

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:


1. Территории, прилегающей к объекту	на 3 л.
2. Входа (входов) в здание	на 3л.
3. Путей движения в здании	на 6 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 8 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 3 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 3 л.

Результаты фотофиксации на объекте на 117 (фото) л.


Поэтажные планы, паспорт БТИ на \_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)


Руководитель

рабочей группы: зам.директора по АХР Ковалёва С.Н.   
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)


Члены рабочей группы:


зам. директора по безопасности Карпенко А.И.   
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

экономист  
(Должность, Ф.И.О.)


Быков В.С.   
(Подпись)

В том числе:

Представители общественных  
организаций инвалидов эксперт. Васин Н.А.   
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

эксперт Алдохина М.С.   
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Представители организации,  
расположенной на объекте :

зам.директора Газашвили Е.А.   
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано «30»августа 2018 г. (протокол №02)  
Комиссией (название) по обследованию и паспортизации объекта

*Заключено 20-лет 20.09.2018 г.*





					персона		персонала на высоте 0,85м	
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		10	Отсутствуют информирующие указатели ко входу на объект	К,О,С	Установить информирующие указатели по пути движения ко входу на объект	Текущий ремонт
				7, 11	Не оборудованы и не обозначены места отдыха на территории для инвалидов и МГН		На основных путях движения по территории следует предусматривать не менее чем через 100-150м места отдыха, доступные для МГН, оборудованные навесами, скамьями с опорой для спины и подлокотником, указателями, светильниками и т.п.	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	Нет						
1.5	Автостоянка и парковка	Нет			Не выделены места для парковки автомобилей	К,О,С,Г, У	Оборудовать автостоянку и определить парковочные места для автотранспорта инвалидов в соответствии с ГОСТ Р 52289, ПДД, ГОСТ 12.4.026, СП 42.13330.2016	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП59.13330.2016, СП 42.13330.2015						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДП-И(К,О,Г,У)		7,10,11	Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

2. Входа (входов) в здание  
I Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	нет						
2.4	Дверь (входная)	есть		8	Отсутствует информационная тактильная таблица с названием организации, продублированная шрифтом Брайля Отсутствуют знаки доступности	К,О,С,Г,У	Установить информационную тактильную табличку с названием организации и режимом работы для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков, символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля, разместить рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,2-1,6м и на расстоянии 0.1-0.5м от основной створки распашной двери. Установить знаки доступности	Текущий ремонт
				8	Отсутствуют световые маяки (габариты дверей)	С	Рекомендуется обозначить габариты дверей	Текущий ремонт

						световыми маяками	
			8	Домофон установлен на высоте 1,3м	К,О,С,Г,У	Рекомендуется установить домофон на стене рядом с дверным проемом на высоте 0,8-1,1м	Текущий ремонт
			8,9	Ширина основной створки распашной двери 0,74м Дверные пороги высотой 0,04м	К,О	Предусмотреть ширину основной створки распашной двери не менее 0,9м в свету Установить перекатные пандусы. При капитальном ремонте учесть высоту порога не выше 0,014 м	Текущий ремонт
2,5	Тамбур	есть	8,9	Размер тамбура 1,2х1,8м Не закреплено напольное покрытие	К,О,С	Предусмотреть размеры тамбура 1,5х2,3м Закрепить напольное покрытие	Текущий ремонт
			9	Низкий уровень освещенности	С	Предусмотреть уровень освещенности не менее 20 лк	Текущий ремонт
			9,1 2	Ширина основной створки распашной двери 0,76м Дверные пороги высотой 0,015м	К,О	Предусмотреть ширину основной створки распашной двери не менее 0,9м в свету	Текущий ремонт
Общие требования к зоне		Привести в соответствие с СП 59.13330.2016					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДП-И(О,Г,У)		8,9,12	Текущий ремонт





3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч., пути эвакуации)

I. Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		9,5,26,115,116	Присутствует лестницы при входе на первый этаж шириной 1,07м, отсутствуют пристенные перила с двух сторон	О,С	Установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед лестницами (на расстоянии 0,3м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней лестничных маршей, либо выделить цветом) Оборудовать перила с двух сторон на уровне 0,9м рекомендуется для детских учреждений предусматривать дополнительный поручень на высоте 0.5м.	Текущий ремонт
					Отсутствует тактильно-звуковая мнемосхема при входе с навигацией внутри объекта	С	Установить тактильно-звуковую мнемосхему с навигацией внутри объекта справа при входе на объект на высоте 0,85-1,1м	Текущий ремонт
				90,92,112	На путях движения по коридорам	К,О,С,Г,У	Оборудовать пути движения по коридорам	текущий ремонт

					отсутствуют тактильно-контрастные предупреждающие указатели (перед лестницами и дверными проемами)		тактильно-контрастными предупреждающими указателями (перед лестницами и дверными проемами) либо выделить контрастно цветом	
				26,90, 112	На основных путях движения отсутствуют тактильные направляющие полосы, либо поручни, либо индикаторы	О, С	Оборудовать пути движения тактильными направляющим и либо поручнями,	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		26,91, 92,93, 113,1 15,11 6	Ширина лестничных маршей 1,0-1,14м Высота перил 1,1м и 0.5м Отсутствуют напольные тактильные указатели перед лестницами	С	Установить тактильно-контрастные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6м Предупреждающие тактильно-контрастные указатели должны быть на расстоянии 0,3м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней открытых лестничных маршей, либо выделить цветом.	Текущий ремонт
				87,93, 113,1 15	Контрастно не выделены краевые ступени.		На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени,	

							(например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08-0,1м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04м.	
			26,92, 93,11 5,	Не предусмотрен о рельефные обозначения этажей на поверхности поручней лестниц	С		На боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней должны предусматриваться рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет		Отсутствует доступ на первый и второй этажи	К		Оборудовать доступ на первый и второй этажи с помощью лифта, подъемного устройства, ступенькохода и др.	Инд реш с ТСР
3.5	Дверь	есть	92,11 2,84,8 7	Ширина дверных проемов 0,73-0,76м Дверные пороги превышают 0,014м	К,О,С		Предусмотреть ширину дверных проемов не менее 0,9м в свету Установить перекатные пандусы в местах перепада высот до капитального ремонта После капитального ремонта предусмотреть	Капитальный ремонт

							высоту порогов дверных проемов не более 0,014м	
			84,87, 91	Дверные ручки не нажимного действия	О,С		Установить ручки нажимного действия «С» или «П» образного типа.	Текущий ремонт
			84,91	Отсутствуют информационные таблички на межкоридорных дверях с указанием конечной цели направления движения	К,О,С,Г, У		Предусмотреть информационные таблички на межкоридорных дверях с указанием конечной цели направления движения	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. Зоны безопасности)	есть	99	Не везде на путях эвакуации присутствуют указатели направления движения для инвалидов	К,О,С,Г, У		Предусмотреть указатели направления движения на путях эвакуации. Оборудовать пути эвакуации самоспасом на каждом этаже	Текущий ремонт
			47,99, 115	Высота порогов эвакуационных дверей более 0,014м. Присутствуют одиночные ступени	К,О,С		Оборудовать пороги перекатным пандусом (при капитальном ремонте предусмотреть высоту порога дверного проема не более 0,014м). Одиночные ступени заменить съездами	Капитальный ремонт
			1,2,3, 6	На путях эвакуации присутствуют металлические лестницы			Не допускается предусматривать пути эвакуации для инвалидов по открытым наружным металлическим лестницам. Предусмотреть альтернативные пути	Текущий ремонт

							эвакуации для инвалидов и указать пиктограммами и знаками.	
			12,114	Форма установленных ручек на дверях по пути эвакуации не позволяют инвалиду управлять ими одной рукой	К,О,С		Установить на дверях ручки нажимного действия либо С- и П-образной формы Демонтировать запоры в виде защелок (задвижек)	Текущий ремонт
			1,2,3	Не оборудованы пандусы и перила на эвакуационных выходах	К,О,С		Оборудовать пандусы и перила с двух сторон лестничных маршей на эвакуационных выходах Завершающие горизонтальные части поручней (перил) должны быть длиннее марша лестницы на 0,3 м и иметь травмобезопасное исполнение	Капитальный ремонт
				Отсутствуют на путях эвакуации звуковые оповещатели, указывающие направление движения	К,О,С,Г,У		Предусмотреть установку на путях эвакуации звуковых оповещателей, указывающих направление движения в случае экстремальных ситуаций	Текущий ремонт
Общие требования к зоне		Привести в соответствии с СП 59.13330.2012						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У)		1-3,5,6,9,12,26,4784,8790,92,9	Капитальный ремонт

ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Выбирается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:**

№ п/п	Наименование объекта	Категория	Состояние	Комментарий
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...
5	...	...	...	...
6	...	...	...	...
7	...	...	...	...
8	...	...	...	...
9	...	...	...	...
10	...	...	...	...
11	...	...	...	...
12	...	...	...	...
13	...	...	...	...
14	...	...	...	...
15	...	...	...	...
16	...	...	...	...
17	...	...	...	...
18	...	...	...	...
19	...	...	...	...
20	...	...	...	...
21	...	...	...	...
22	...	...	...	...
23	...	...	...	...
24	...	...	...	...
25	...	...	...	...
26	...	...	...	...
27	...	...	...	...
28	...	...	...	...
29	...	...	...	...
30	...	...	...	...
31	...	...	...	...
32	...	...	...	...
33	...	...	...	...
34	...	...	...	...
35	...	...	...	...
36	...	...	...	...
37	...	...	...	...
38	...	...	...	...
39	...	...	...	...
40	...	...	...	...
41	...	...	...	...
42	...	...	...	...
43	...	...	...	...
44	...	...	...	...
45	...	...	...	...
46	...	...	...	...
47	...	...	...	...
48	...	...	...	...
49	...	...	...	...
50	...	...	...	...
51	...	...	...	...
52	...	...	...	...
53	...	...	...	...
54	...	...	...	...
55	...	...	...	...
56	...	...	...	...
57	...	...	...	...
58	...	...	...	...
59	...	...	...	...
60	...	...	...	...
61	...	...	...	...
62	...	...	...	...
63	...	...	...	...
64	...	...	...	...
65	...	...	...	...
66	...	...	...	...
67	...	...	...	...
68	...	...	...	...
69	...	...	...	...
70	...	...	...	...
71	...	...	...	...
72	...	...	...	...
73	...	...	...	...
74	...	...	...	...
75	...	...	...	...
76	...	...	...	...
77	...	...	...	...
78	...	...	...	...
79	...	...	...	...
80	...	...	...	...
81	...	...	...	...
82	...	...	...	...
83	...	...	...	...
84	...	...	...	...
85	...	...	...	...
86	...	...	...	...
87	...	...	...	...
88	...	...	...	...
89	...	...	...	...
90	...	...	...	...
91	...	...	...	...
92	...	...	...	...
93	...	...	...	...
94	...	...	...	...
95	...	...	...	...
96	...	...	...	...
97	...	...	...	...
98	...	...	...	...
99	...	...	...	...
100	...	...	...	...

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

I. Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Вид работ
4.1	<i>Кабинетная форма обслуживания (замечания общего характера)</i>	есть		13, 57, 60, 84	Таблички с названием кабинетов установлены на дверях	К,С	Установить таблички с названием кабинетов на высоте 1,2-1,6м от уровня пола, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1-0,5м от дверного проема	Текущий ремонт
				13, 49, 83, 11, 1,1 16	Отсутствуют перед входом в кабинеты тактильные предупреждающие указатели или контрастно окрашенная поверхность	С	Предусмотреть контрастно окрашенную поверхность	Текущий ремонт
					На прозрачных полотнах дверей отсутствует контрастная маркировка	С	На прозрачных полотнах предусмотреть яркую контрастную в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м	Текущий ремонт
	<i>Медицинский блок (Процедурный кабинет)</i>	есть		35, 36 37, 39, 41	Ширина дверных проемов 0,74-0,77м Высота порогов – 0,02-0,05м	К,О,С	Предусмотреть ширину дверных проемов не менее 0,9м в свету До капитального ремонта на	Капитальный ремонт

							порогах дверных проемов использовать перекатные пандусы После капремонта предусмотреть высоту порогов в дверных проемах не более 0,014м	
			36, 37	Вход в кабинет не оборудован световым сигнализатором вызова пациента	К,О,С,Г,У		Вход в кабинет оборудовать световым сигнализатором вызова пациента Предусмотреть разворотные площадки т проходы к медоборудованию	Капитальный ремонт
				Отсутствует система усиления звука	Г		Предусмотреть систему усиления звука (переносную индукционную петлю)	Текущий ремонт
			38, 39, 40, 41	Отсутствуют разворотные площадки для обслуживания инвалидов на колясках и с нарушением опорно-двигательного аппарата	К,О		Предусмотреть расстановку оборудования и мебели для выделения мест разворота инвалида на коляске и с нарушением опорно-двигательного аппарата (не менее 1,4м)	Текущий ремонт
	<i>Раздевалки в группах</i>	есть	19, 21, 29, 54, 57, 58, 83, 104, 105,	Ширина дверных проемов 0,75м Высота порогов дверных проемов 0,025-0,03м	К,О,С		Предусмотреть дверные проемы шириной не менее 0,9м в свету До капитального ремонта на порогах дверных проемов использовать перекатные пандусы	Капитальный ремонт



							После капремонта предусмотреть высоту порогов в дверных проемах не более 0,014м	
				18, 19, 21, 26, 30, 56, 86	Не закреплено напольное покрытие	К,О,С	Закрепить напольное покрытие	текущий ремонт
				19, 27, 30, 55, 56, 58 86, 10 5,	Не предусмотрены шкафы для инвалидов	К,О,С,Г	Предусмотреть индивидуальные шкафы (не менее двух) высотой не более 1,7м, в т. ч. для хранения костылей и протезов, а для инвалида-колясочника с краю раздевалки разворотную площадку d=1,4м и скамью длиной не менее 3м, шириной не менее 0,7м и высотой от пола не более 0,5м. Вокруг скамьи должно быть обеспечено свободное пространство для подъезда кресла-коляски. При невозможности устройства островной скамьи следует предусматривать вдоль одной из стен установку скамьи размером не менее 0,6х2,5м. Размер прохода между скамьями и в общих раздевальных	текущий ремонт

							должен составлять не менее 1,2м Высота крючков для размещения одежды, костылей и др. приспособлений должна быть не более 1,1м	
			19, 27, 29, 30, 49, 56, 61, 86 10 5	Отсутствует символ доступности в раздевалках	К,О,С,Г,У	Установить символ доступности	Текущий ремонт	
			19, 27, 29, 30, 56, 58, 61, 86, 10 5	Нумерация шкафов выполнена рельефным шрифтом	С	Нумерация шкафов в раздевальных должна быть выполнена рельефным шрифтом	Текущий ремонт	
	<i>Игровые</i>		13, 16, 18, 33, 54, 60, 11,	Ширина дверных проемов 0,76м	К,О,С	Предусмотреть ширину дверных проемов шириной не менее 0,9м в свету	Капитальный ремонт	
			16, 33, 62, 63, 64, 65 10 6,	Отсутствует система усиления звука Нет знаков доступности на местах для детей-инвалидов	С,Г	Предусмотреть переносную индукционную петлю Рекомендуется размещать детей-инвалидов по зрению на местах для занятий рядом с окнами Установить знаки доступности в тактильном исполнении	Текущий ремонт	
			62, 63, 65	Не закреплено напольное покрытие	К,О,С	Закрепить напольное покрытие	Текущий ремонт	
			16,	Отсутствуют	К,С	Предусмотреть	Текущий ремонт	

				33, 64	разворотные площадки вокруг игрового оборудования и столов		разворотные площадки вокруг игрового оборудования и столов диаметром не менее 1,4м	ремонт
				16, 54, 60,	Дверные ручки не позволяют инвалидам управляться одной рукой.		Установить ручки нажимного или «С» «П» образного типа.	Текущий ремонт
	<b>Спальные помещения</b>			22, 44, 45, 77, 78, 10 4,	В спальнях не выделено спальное место для инвалидов	К	Выделить спальное место для инвалида (не менее 5% от общего числа мест), ближайшее к эвакуационному выходу Обеспечить свободное пространство в спальном помещении для инвалида-колясочника у кровати диаметром не менее 1,4 м Предусмотреть ширину прохода между кроватями не менее 1,2м. Оборудовать спальное место опарами для самоподнимани я.	Текущий ремонт
				20, 22, 76, 10 1,1 02	Не предусмотрено свободное пространство у кровати для инвалида-колясочника		Обеспечить свободное пространство в спальном помещении для инвалида-колясочника у кровати диаметром не менее 1,4 м Предусмотреть ширину прохода между кроватями не менее 1,2м. Оборудовать спальное место опарами для	Текущий ремонт

							самоподнимающиеся (в т.ч. угловыми или линейными поручнями)	
4.2	<b>Зальная форма обслуживания</b>							
	<i>Музыкальный зал</i>	есть		88, 90	Ширина дверного проема - 0,76м Не закреплено напольное покрытие	К,О,С	Предусмотреть дверной проем шириной не менее 0,9м в свету Закрепить напольное покрытие	Капитальный ремонт
				88	Не предусмотрена система усиления звука	Г,С,У	Предусмотреть переносную индукционную петлю Использовать имеющееся оборудование (проектор) для дублирования звуковой информации. установить тифлотехнические приборы	Текущий ремонт
				88, 89	Не оборудованы места с опорой для спины и подлокотниками и не обозначены знаком	О,С	Оборудовать места с опорой для спины и подлокотникам и и обозначить знаком Предусмотреть место для сурдопереводчика с локальным освещением не менее 20лк.	Текущий ремонт

							В залах неспециализированных образовательных учреждений следует предусматривать места для инвалидов на креслах-колясках из расчета: в зале на 50-150 мест - 3-5 мест. Также должен быть обеспечен	Текущий ремонт
--	--	--	--	--	--	--	---	----------------

							доступ для инвалидов на креслах-колясках на сцену. Места для учащихся-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата следует предусматривать на горизонтальных участках пола, в рядах, непосредственно примыкающих к проходам и в одном уровне с входом в зал.	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть			Отсутствуют тактильные указатели и светонакопительные пиктограммы направления движения	К,О,С,Г,У	Установить тактильные направляющие и светонакопительные пиктограммы по ходу перемещения по маршруту обслуживания пациентов	текущий ремонт
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	Общие требования к зоне	Привести в соответствии с СП 59.13330.2016						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,Г,У)		11,13,16,18,19,20-22,26,27,29,30,335-41,44,45,54,55-58,60-65,76-78,83,84,86,88,89,90,101,102,104,105,106,111,116	Капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно  
\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Рекомендуется поэтапная адаптация групп для детей с ОВЗ по возрастному принципу.

Рекомендуется использовать имеющееся телекоммуникационное оборудование в информационных целях.

Рекомендуется до адаптационных мероприятий использовать ступенькоход и малогабаритную коляску для инвалидов.

5. Санитарно-гигиенических помещений  
I Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		68, 81, 96	Отсутствуют доступные санузлы в общих уборных	К,О,С	Предусмотреть в общем расчетном числе кабин уборных не менее 5% доступных для инвалидов кабин, но не менее одной в каждом блоке уборных, по гендерному типу	Капитальный ремонт
				50, 51, 94, 95	У двери санитарно-бытового помещения отсутствуют специальные знаки (в том числе рельефные)	К,О,С,Г,У	У дверей санитарно-бытового помещения рекомендуется предусмотреть специальные знаки (в том числе рельефные) Оборудовать доступную кабину системой тревожной сигнализации, кнопкой вызова со шнурком, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта)	Текущий ремонт
				50, 51	Над входом в санитарно-гигиенические кабины не установлены световые	Г	Рекомендуется установить световые мигающие оповещатели над входом	Капитальный ремонт

					мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки		санитарно-гигиенические кабины, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки	
			50,5 1,94	Ширина дверных проемов 0,72-0,75м Нет разворотных площадок Не оборудованы умывальники, отсутствуют поручни, краны нажимного типа Не предусмотрено пространство для размещения кресла-коляски	К,О,С,Г	Установить двери шириной не менее 0,9м Предусмотреть разворотные площадки, поручни Оборудовать 5% умывальников сенсорными или рычажными кранами, поворотным зеркалом, поручнями, крючками для костылей и других принадлежностей Предусмотреть со стороны поручня пространство не менее 0,8м для кресла коляски	Капитальный ремонт	
5.2	Душевая/ванная комната	есть	70, 71, 94, 95	Высота ножной ванны 0,2м Отсутствует противоскользящее покрытие рядом с ванной	О,С	Предусмотреть трап или поддон с высотой борта не более 0,025м	Капитальный ремонт	
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2012						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И(О,Г,У)		50,51,68,70,71,81,94-96	Капитальный ремонт



\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно  
\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *в общем расчетном числе кабин уборных доля доступных для инвалидов кабин должна составлять 5%, но не менее одной в каждом блоке уборных*

I. Результаты обследования:  
6. Системы информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Системы средств информации и сигнализации об опасности на объекте не предусматривают в комплексе визуальную информацию с указанием направления движения и названием конечной цели (места получения услуги) В местах, где находятся недоступные для инвалидов элементы здания, не установлены указатели направления движения к ближайшему доступному элементу (вход/выход, лестница и т.п.)	К,О,С,Г,У	Предусмотреть оборудование помещения визуальными средствами информации с указанием направления путей движения и мест получения услуги. В местах, где находятся недоступные для инвалидов элементы помещения, рекомендуется устанавливать указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу (вход/выход, лестница и т.п.)	Текущий ремонт
					Отсутствует информационный тактильный уличный стенд	К,О,С,Г,У	Установить информационный тактильный уличный стенд	Текущий ремонт
					Таблички с названием кабинетов установлены на дверях	К,С	Установить таблички с названием кабинетов на высоте 1,2-1,6м от уровня пола, выполненные рельефно-	Текущий ремонт

						графическим и рельефно-точечным способом, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1–0,5м от дверного проема		
6.2	Акустические средства	есть			Не оборудованы места обслуживания лиц с дефектами слуха специальными персональными приборами усиления звука	Г	Установить индукционные петли в местах обслуживания инвалидов по слуху Для слабовидящих оборудовать помещения для обслуживания тифлотехническими приборами	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	есть			Отсутствуют тактильные предупреждающие указатели перед лестницами	О,С,У	Обустроить предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней либо выделить цветом	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016						

#### II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД			Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: система средств информационной поддержки и навигации должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН, на часы работы учреждения.



Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью **36**  
Инициалы **И.И. Зенцов**  
Директор МБОУ ЦО № 17



05.09.2016

И.И. Зенцов

*Инициалы*

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Средний балл	Средний балл по предмету	Средний балл по курсу	Средний балл по классу	Средний балл по школе
1	Иванов Иван Иванович	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
2	Петров Петр Петрович	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
3	Сидоров Сергей Сергеевич	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
4	Смирнов Алексей Алексеевич	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
5	Соколов Дмитрий Дмитриевич	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
6	Толкачев Александр Александрович	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
7	Трофимов Владимир Владимирович	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
8	Федотов Алексей Алексеевич	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
9	Харьков Евгений Евгеньевич	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
10	Цыганов Алексей Алексеевич	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Средний балл	Средний балл по предмету	Средний балл по курсу	Средний балл по классу	Средний балл по школе
11	Чайков Дмитрий Дмитриевич	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
12	Шаров Алексей Алексеевич	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Шестаков Сергей Сергеевич	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Щеглов Алексей Алексеевич	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Юрьев Дмитрий Дмитриевич	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Яковлев Алексей Алексеевич	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0